

प्रमाण पत्र

सी0बी0एस0 पब्लिक स्कूल, खेड़ा सत्तू, खैर, अलीगढ़ के स्कूल भवन की जांच के अन्तर्गत दो मजिल भवन की बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :-

क0सं0	विद्यालय भवन की जांच हेतु बिन्दु	आख्या
1.	स्कूल भवन की अद्यतन स्थिति	सन्तोष जनक
2.	स्कूल भवन में पेयजल की स्थिति	सन्तोष जनक
3.	स्कूल में पहुंचने हेतु सम्पर्क मार्ग की स्थिति	सन्तोष जनक

उपरोक्त स्कूल भवन प्रथम दृष्टया नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मानकों के अनुरूप वर्तमान में सुरक्षित एवं सन्तोषजनक प्रतीत होता है। भविष्य में भवन का निरीक्षण तकनीकी एजेन्सी से कराते हुये जांच रिपोर्ट को संज्ञान में लिया जाये। किसी भी दुर्घटना हेतु विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

अलीगढ़।


Principal

CBS Public School
Khhera Sattu, Khair (Aligarh)


Manager

C. B. S. Public School
Khhera Sattu, Khair (Aligarh)